

Kamstrup A/S  
Industrivej 28  
8660 Skanderborg

Fallname: **Kamstrup - Water**  
**meter/Wasserzähler**  
Fallnummer:  
Sachbearbeiterin:  
Anzahl der Proben: 1  
Probe erhalten: 06-05-2024  
Berichtsdatum: 10-05-2024  
Bericht Nr.: 80306 ~

Probenahme, start:	02-05-2024	Labor Nr.:	DV24180173-001
Probenehmer:	Ekstern	<b>Proben-ID:</b>	<b>Bench/Bank 1031</b>
Analysezeitraum:	06-05-2024 15:26:34 bis 10-05-2024		<b>620220407</b>
Probenahmestelle:	<b>Kamstrup industrivej 28 / 51., Watermeter/Wasserzähler</b>	Verpackung:	OK
	<b>hler</b>	Zweck:	Betriebskontrolle
Probentyp:	<b>Prozesswasser (analysiert als Trinkwasser)</b>	Umfang:	Mikrobiologische
Extraktionsmethode:	Stichprobe		Kontrolle

Parameter	Ergebnis	Einheit	Min / Max.	DL	Verweise	+/-
Pseudomonas aeruginosa	0	KBE/100 mL	/ 0	0	ISO 16266:2008+MM0014 <sup>^</sup>	h 0,24 (lg)

**Überschreitungen:** Keine Überschreitungen, vgl. die mind. / max. Im Bericht angegebene Werte

**Abweichungen / Anmerkungen zu diesem Test:** Keiner

#### Standortreferenz:

h) Højvang Laboratorier A/S, Holstebro. DANAK-Nr.: 428

Die Prüfergebnisse gelten nur für die geprüften Artikel / Teilmengen. Ohne schriftliche Genehmigung des Labors darf der Bericht nur vollständig vervielfältigt werden.

Højvang Laboratorier A/S lehnt jegliche Verantwortung im Zusammenhang mit Daten ab, die vom Anforderer bereitgestellt werden.

Højvang Laboratorier A/S lehnt es ab, sich zu Einstellungen und Interpretationen zu äußern.

Analyseergebnisse werden im Bericht mit 2 signifikanten Ziffern angegeben, sofern nicht anders vereinbart. Beim Vergleich mit einem beliebigen Grenzwert und/oder Anforderungswert wird das Analyseergebnis im Bericht verwendet.

Højvang Laboratorier A/S lehnt jede Verantwortung im Zusammenhang mit der Verwendung der angegebenen Mindest- und Höchstwerte oder der Verwendung der vorgenommenen Klassifizierungen ab.

Hergestellt nach:

BEK Nr. 529 vom 14/05/2023 Durchführungsverordnung über Qualitätsanforderungen an Umweltmessungen

Die Ergebnisse gelten für die Probe, wie sie empfangen wird.

**Genehmigt durch:**



Helle Møllegård Dahl  
Teamleder Vand & Speciale

#### Der Bericht wird gesendet von E-Mail an:

vandanalsedk@kamstrup.com - Vandanalyser

Berichtsstatus: Replacement

Dieser Bericht ersetzt: 80304

Änderungsgrund: tilføje bæk ID

#### Anhänge zu diesem Bericht:

Keine

#### Bezeichnungen

+/- erweiterter relative Unsicherheit in % mit Überdeckungsfaktor 2. Ergebnisse an der Nachweisgrenze unterliegen einer relativ größeren Messunsicherheit als allgemein üblich.

# Symbolisiert, dass alle in der betreffenden Summe enthaltenen Komponenten eine Konzentration aufweisen, die kleiner ist als die Nachweisgrenze der einzelnen Komponente.

<sup>^</sup> Analysiert auf Qualitätsanforderungen für Umweltmessungen

~ Dies ist eine Übersetzung eines dänischen Berichts mit derselben Berichtsnummer.

Kamstrup A/S  
Industrivej 28  
8660 Skanderborg

Fallname: **Kamstrup - Water meter/Wasserzähler**  
Fallnummer:  
Sachbearbeiterin:  
Anzahl der Proben: 1  
Probe erhalten: 06-05-2024  
Berichtsdatum: 15-05-2024  
Bericht Nr.: 80547 ~

Probenahme, start:	03-05-2024	Labor Nr.:	DV24180174-001
Probenehmer:	Ekstern	<b>Proben-ID:</b>	<b>Bench/Bank 1024/1025</b>
Analysezeitraum:	06-05-2024 15:28:35 bis 15-05-2024		<b>620121504</b>
Probenahmestelle:	<b>Kamstrup industrivej 28 / 51., Water meter/Wasserzähler</b>	Verpackung:	OK
Probentyp:	<b>Prozesswasser (analysiert als Trinkwasser)</b>	Zweck:	Betriebskontrolle
Extraktionsmethode:	Stichprobe	Umfang:	Mikrobiologische Kontrolle

Parameter	Ergebnis	Einheit	Min / Max.	DL	Verweise	+/-
Pseudomonas aeruginosa	0	KBE/100 mL	/ 0	0	ISO 16266:2008+MM0014 <sup>^</sup>	h 0,24 (lg)

**Überschreitungen:** Keine Überschreitungen, vgl. die mind. / max. Im Bericht angegebene Werte

**Abweichungen / Anmerkungen zu diesem Test:** Keiner

#### Standortreferenz:

h) Højvang Laboratorier A/S, Holstebro. DANAK-Nr.: 428

Die Prüfergebnisse gelten nur für die geprüften Artikel / Teilmengen. Ohne schriftliche Genehmigung des Labors darf der Bericht nur vollständig vervielfältigt werden.

Højvang Laboratorier A/S lehnt jegliche Verantwortung im Zusammenhang mit Daten ab, die vom Anforderer bereitgestellt werden.

Højvang Laboratorier A/S lehnt es ab, sich zu Einstellungen und Interpretationen zu äußern.

Analyseergebnisse werden im Bericht mit 2 signifikanten Ziffern angegeben, sofern nicht anders vereinbart. Beim Vergleich mit einem beliebigen Grenzwert und/oder Anforderungswert wird das Analyseergebnis im Bericht verwendet.

Højvang Laboratorier A/S lehnt jede Verantwortung im Zusammenhang mit der Verwendung der angegebenen Mindest- und Höchstwerte oder der Verwendung der vorgenommenen Klassifizierungen ab.

Hergestellt nach:

BEK Nr. 529 vom 14/05/2023 Durchführungsverordnung über Qualitätsanforderungen an Umweltmessungen

Die Ergebnisse gelten für die Probe, wie sie empfangen wird.

**Genehmigt durch:**



Helle Møllegård Dahl  
Teamleder Vand & Speciale

#### Der Bericht wird gesendet von E-Mail an:

vandanalsedk@kamstrup.com - Vandanalyser

Berichtsstatus: Replacement

Dieser Bericht ersetzt: 80507

Änderungsgrund: Added bench type / Banktyp hinzugefügt

#### Anhänge zu diesem Bericht:

Keine

#### Bezeichnungen

+/- erweiterte relative Unsicherheit in % mit Überdeckungsfaktor 2. Ergebnisse an der Nachweisgrenze unterliegen einer relativ größeren Messunsicherheit als allgemein üblich.

# Symbolisiert, dass alle in der betreffenden Summe enthaltenen Komponenten eine Konzentration aufweisen, die kleiner ist als die Nachweisgrenze der einzelnen Komponente.

<sup>^</sup> Analysiert auf Qualitätsanforderungen für Umweltmessungen

~ Dies ist eine Übersetzung eines dänischen Berichts mit derselben Berichtsnummer.

**Kamstrup A/S**  
**Industrivej 28**  
**8660 Skanderborg**

Fallname: **Kamstrup - Water**  
**meter/Wasserzähler**  
Fallnummer:  
Sachbearbeiterin:  
Anzahl der Proben: 1  
Probe erhalten: 06-05-2024  
Berichtsdatum: 15-05-2024  
Bericht Nr.: 80548 ~

Probenahme, start:	03-05-2024	Labor Nr.:	DV24180175-001
Probenehmer:	Ekstern	<b>Proben-ID:</b>	<b>Bench/Bank 1020/1021</b>
Analysezeitraum:	06-05-2024 15:29:03 bis 15-05-2024		<b>5962214</b>
Probenahmestelle:	<b>Kamstrup industrivej 28 / 51., Water meter/Wasserzähler</b>	Verpackung:	OK
		Zweck:	Betriebskontrolle
Probentyp:	<b>Prozesswasser (analysiert als Trinkwasser)</b>	Umfang:	Mikrobiologische
Extraktionsmethode:	Stichprobe		Kontrolle

Parameter	Ergebnis	Einheit	Min / Max.	DL	Verweise	+/-
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b>	KBE/100 mL	/ 0	0	ISO 16266:2008+MM0014 <sup>^</sup>	h 0,24 (lg)

**Überschreitungen:** Keine Überschreitungen, vgl. die mind. / max. Im Bericht angegebene Werte

**Abweichungen / Anmerkungen zu diesem Test:** Keiner

#### Standortreferenz:

h) Højvang Laboratorier A/S, Holstebro. DANAK-Nr.: 428

Die Prüfergebnisse gelten nur für die geprüften Artikel / Teilmengen. Ohne schriftliche Genehmigung des Labors darf der Bericht nur vollständig vervielfältigt werden.

Højvang Laboratorier A/S lehnt jegliche Verantwortung im Zusammenhang mit Daten ab, die vom Anforderer bereitgestellt werden.

Højvang Laboratorier A/S lehnt es ab, sich zu Einstellungen und Interpretationen zu äußern.

Analyseergebnisse werden im Bericht mit 2 signifikanten Ziffern angegeben, sofern nicht anders vereinbart. Beim Vergleich mit einem beliebigen Grenzwert und/oder Anforderungswert wird das Analyseergebnis im Bericht verwendet.

Højvang Laboratorier A/S lehnt jede Verantwortung im Zusammenhang mit der Verwendung der angegebenen Mindest- und Höchstwerte oder der Verwendung der vorgenommenen Klassifizierungen ab.

Hergestellt nach:

BEK Nr. 529 vom 14/05/2023 Durchführungsverordnung über Qualitätsanforderungen an Umweltmessungen

Die Ergebnisse gelten für die Probe, wie sie empfangen wird.

**Genehmigt durch:**



Helle Møllegård Dahl  
Teamleder Vand & Speciale

#### Der Bericht wird gesendet von E-Mail an:

vandanalysedk@kamstrup.com - Vandanalyser

Berichtsstatus: Replacement

Dieser Bericht ersetzt: 80508

Änderungsgrund: Added bench type / Banktyp hinzugefügt

#### Anhänge zu diesem Bericht:

Keine

#### Bezeichnungen

+/- erweiterte relative Unsicherheit in % mit Überdeckungsfaktor 2. Ergebnisse an der Nachweisgrenze unterliegen einer relativ größeren Messunsicherheit als allgemein üblich.

# Symbolisiert, dass alle in der betreffenden Summe enthaltenen Komponenten eine Konzentration aufweisen, die kleiner ist als die Nachweisgrenze der einzelnen Komponente.

<sup>^</sup> Analysiert auf Qualitätsanforderungen für Umweltmessungen

~ Dies ist eine Übersetzung eines dänischen Berichts mit derselben Berichtsnummer.